Bridomat

Guia de Utilização



Tradução do manual original



ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS	1
1. RESPEITAR AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E OS REGULAMENTOS APLICÁVEIS!	1
2. UTILIZAÇÃO PREVISTA	1
3. RESPONSABILIDADE	1
4. QUALIFICAÇÕES DO PESSOAL	1
5. SEGURANÇA	1
6. INFORMAÇÕES SOBRE OS RISCOS RESIDUAIS -	
UTILIZADOS SINAIS DE SEGURANÇA	1
7. DESACTIVAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE	2
8. O NÍVEL DE EMISSÃO DE RUÍDO	2
9. INTERRUPTOR PRINCIPAL	2
10. EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO PESSOAL.	2
INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA	3
GUIA DO OPERADOR	4/5
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO	6
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	7/8
DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE UMA QUASE-MÁQUINA	
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE-CE	

Renúncia de responsabilidade

A versão original e autorizada deste manual é a versão em inglês produzida pela ROXELL BV. Alterações subsequentes em qualquer manual feitas por terceiros não foram revisadas ou autenticadas pela Roxell. Essas alterações podem incluir, mas não se limitam à tradução para idiomas diferentes do inglês e introduções ou exclusões do conteúdo original. A Roxell renuncia à responsabilidade por qualquer e todos os danos, lesões, reclamações de garantia e/ou quaisquer outras reclamações associadas a tais alterações, na medida em que tais alterações resultem em conteúdo diferente da versão autorizada do manual em inglês publicada pela Roxell. Para obter informações atualizadas sobre a instalação e funcionamento do produto, entre em contato com o atendimento ao cliente e/ou com os departamentos de serviços técnicos da Roxell. Ao observar algum conteúdo questionável em qualquer manual, notifique a Roxell imediatamente por escrito para: ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem, Bélgica.

Roxell – – 0821 – Informações gerais

Informações gerais

! IMPORTANTE: Estas instruções têm de ser lidas e compreendidas e todos os pontos têm de ser respeitados pelo utilizador, pelo responsável e pelo pessoal operacional.

Respeitar as disposições legais e os regulamentos aplicáveis

Isto diz respeito a, entre outras coisas, diretivas e regulamentações europeias transpostas para a legislação nacional e/ou leis e regulamentos de segurança e prevenção de acidentes que se aplicam no país do utilizador.

Durante a montagem, o funcionamento e a manutenção da instalação, as regulamentações legais em causa e as regras técnicas aplicáveis têm de ser respeitadas.

Utilização prevista

A instalação foi concebida exclusivamente para utilização intensiva com animais vivos e foi desenvolvida de acordo com as regras aplicáveis para boas práticas de trabalho. Por conseguinte, é proibido sobrecarregar o produto. Qualquer outra utilização é considerada utilização indevida. O fabricante não poderá ser responsabilizado pelos danos daí resultantes. A responsabilidade será exclusivamente do utilizador. O fabricante pode determinar, a partir dos dados do sistema, se o produto foi utilizado de acordo com a utilização especificada.

Utilização não prevista

Qualquer utilização diferente da descrita em Utilização prevista é da responsabilidade do utilizador final.

Responsabilidade

A garantia (alargada) não será aplicável se tiver ocorrido alguma das seguintes situações: falta de inspeção dos produtos recebidos e de comunicação de defeitos visíveis por parte do cliente dentro de 8 dias após a entrega relativamente a produtos, manuseamento incorreto, transporte, modificação ou reparação; acidentes, utilização inadequada ou incorreta; montagem, instalação, ligação ou manutenção inadequadas ou incorretas (após seguimento dos manuais mais atuais da Roxell para montagem, instalação, ligação e manutenção); modificações ou manipulações inadequadas do sistema operativo, hardware ou qualquer software do produto por parte do cliente; força maior, negligência, falta de supervisão ou de manutenção por parte do cliente, desgaste normal e dilaceramento normal, utilização de agentes de limpeza e desinfetantes excluídos nos manuais de utilização e manutenção mais atuais da Roxell; utilização de agentes de limpeza e desinfetantes em violação das instruções recebidas dos fornecedores; ou utilização dos produtos num ambiente ATEX. A garantia (alargada) não será aplicável na eventualidade de um defeito causado por materiais ou acessórios fornecidos ou serviços prestados pelo cliente; ou por qualquer intervenção efetuada por uma pessoa que não está autorizada ou qualificada para a realizada de tal intervenção. Além disso, a garantia (alargada) apenas será aplicável se os produtos forem utilizados em galpões de animais e se todas as peças ou componentes dos produtos forem fornecidos pela Roxell. A Roxell não será considerada responsável por quaisquer danos causados por utilização, montagem, instalação, ligação ou manutenção inadequadas ou incorretas dos produtos. A este respeito, o cliente reconhece de forma expressa que (i) toda a utilização, montagem, instalação, ligação ou manutenção têm de ser efetuadas em conformidade com os manuais de montagem, instalação, ligação e manutenção mais atuais da Roxell e (ii) a instalação elétrica à qual os produtos forem ser ligados deve ser efetuada em conformidade com a legislação local aplicável a instalações elétricas. Além disso, os produtos devem ser testados a nível mecânico e elétrico pelo cliente de acordo com as técnicas mais avançadas e a legislação local aplicável.

Qualificações do pessoal

Utilizador

Pessoa que utiliza uma função ou um modo de funcionamento de um produto para o seu trabalho ou que trabalha no produto. O utilizador tem de ler as instruções de utilização e compreendê-las na totalidade. O utilizador tem conhecimentos sobre o funcionamento e a construção da instalação.

− Informações gerais Roxell − − 0821

Pessoa tecnicamente formada

Um especialista que consegue montar e manter a instalação (mecanicamente/eletricamente) e solucionar avarias. Com base na sua formação técnica e na sua experiência, tem conhecimentos suficientes para avaliar as atividades, reconhecer possíveis perigos e corrigir situações perigosas.

Armazenamento

Coloque todas as peças a montar numa divisão ou localização onde os componentes ainda não montados estejam protegidos contra influências meteorológicas.

Transporte

Dependendo da dimensão das peças e de acordo com as circunstâncias locais e a legislação local, as peças da máquina têm de ser transportadas com uma empilhadora.

A empilhadora tem de ser operada por uma pessoa qualificada e de acordo com as boas práticas de trabalho. Quando elevar uma carga, verifique sempre se o centro de gravidade da carga está estável.

Desmontagem

Desmonte a instalação e os seus componentes de acordo com a legislação ambiental do país ou das autoridades locais aplicáveis em vigor. Todos os produtos funcionais e todas as peças de substituição têm de ser armazenados e eliminados de acordo com os regulamentos ambientais aplicáveis.

Informação ambiental para clientes na União Europeia



A legislação europeia exige que o equipamento que possua este símbolo no produto ou na embalagem não seja eliminado em conjunto com os resíduos domésticos comuns. Este símbolo indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) não podem ser eliminados nos resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que entregue o produto num ponto de recolha oficial de forma que um especialista possa remover os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Informe-se acerca da legislação local acerca da separação da recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Respeite os regulamentos locais e nunca elimine o produto em conjunto com os resíduos domésticos.

Informação sobre a eliminação de resíduos — material elétrico/eletrónico para empresas

1. Na União Europeia

Se tiver utilizado o produto para fins comerciais e pretender eliminá-lo, contacte a Roxell para lhe fornecermos informação sobre a devolução do produto. É possível que tenha de pagar uma taxa de eliminação referente à devolução e à reciclagem. Os produtos pequenos (e quantidades pequenas) podem ser processados pelos serviços de recolha locais.

2. Noutros países fora da União Europeia

Se pretender eliminar este produto, contacte as autoridades locais para obter informação sobre o procedimento de eliminação correto.

Nível de emissão de ruído

O nível de ruído da instalação em funcionamento não excede os 70 dB(A).

Roxell — — 0821 — Informações gerais

LOTOTO = Bloqueio - Identificação - Experimentação

Before you begin: Todas as pessoas precisam dos seus próprios cadeados e etiquetas (sinal), que não podem ser removidos por outras pessoas. Informe todas as pessoas que são afetadas pelo procedimento.

1 Bloquear

- Localize todas as fontes de energia (elétrica, hidráulica, pneumática).
- Desligar.
- Coloque a instalação ou o processo relevante fora de funcionamento e bloqueie contra reinício. Pode fazê-lo através do posicionamento de um cadeado ou mecanismo de bloqueio (Bloqueio).

2 Identificar

Coloque um sinal, uma etiqueta ou um autocolante no cadeado ou mecanismo de bloqueio para indicar a natureza e a duração prevista dos trabalhos a outras pessoas (Identificação).

3 Verificar

- Verifique se a fonte de energia está desligada.
- Remova toda a energia restante.
- Verifique se a instalação ou processo está em segurança (Experimentação).

Usar equipamento de proteção individual

Não se esqueça de usar equipamento de proteção individual (luvas, máscaras respiratórias, etc.).

Iluminação – luz suficiente

- É necessário dispor de uma iluminação mínima de 200 lux durante a utilização, manutenção e instalação.
- Providencie luz de emergência (portátil) para utilizar durante falhas de alimentação elétrica na instalação.

Equipamento elétrico, painéis de controlo, componentes e motores

- Para utilizar os painéis de controlo, deve haver pelo menos 70 cm de espaço livre.
- Os painéis de controlo têm de estar sempre fechados. A chave do painel de controlo tem de estar na posse de uma pessoa autorizada. Apenas uma pessoa com formação em eletricidade (ver acima) pode efetuar atividades de manutenção no interior dos painéis de controlo.
- O utilizador deve tomar as medidas necessárias para impedir o acesso de ratos e outras pragas aos painéis de controlo.
- Se o equipamento elétrico, os painéis de controlo, os componentes e os motores sofrerem danos, o sistema tem de ser parado **imediatamente!**
- O equipamento elétrico, os painéis de controlo, os componentes e os motores **não podem ser expostos a jatos de** água ou outro líquido!
- O equipamento elétrico, os painéis de controlo, os componentes e os motores não podem ser cobertos com qualquer material.

− Informações gerais
 Roxell − − 0821

Informação sobre os riscos residuais - sinais de segurança utilizados

Existem três níveis de perigo que são indicados pelas seguintes palavras de sinalização:

- PERIGO
- AVISO
- CUIDADO

A natureza e a fonte do perigo iminente e as possíveis consequências de não obedecer a avisos são indicadas aqui!

Símbolo	Significado
<u>^</u>	PERIGO indica um perigo iminente direto que poderá resultar num acidente grave ou até fatal se as medidas de segurança não forem respeitadas.
<u>^</u>	AVISO indica um possível perigo iminente que poderá resultar num acidente grave ou em danos no produto se as medidas de segurança não forem respeitadas.
<u>^</u>	CUIDADO indica possíveis situações perigosas que podem resultar em ferimentos ligeiros ou danos materiais se as medidas de segurança não forem respeitadas.
i	Este símbolo refere-se a informação de apoio.
\checkmark	Permitido
X	Não permitido
	Este símbolo será utilizado para chamar a sua atenção para questões que sejam de grande importância para a sua segurança. Significa: aviso – siga as instruções de segurança. Desligue a corrente elétrica e leia as regras de segurança. Resumindo: esteja atento. Ignorar estas instruções pode ser uma causa de ferimentos graves ou até morte.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Bridomat Nr: 007...

Automatisch trog voersysteem voor slachtkuikenouderdieren.

Sistema automático de alimentação directa para Galinhas reprodutoras

Winching systeem

Liersysteem voor voer- en drinklijnen

Sistema de guincho para linhas de bebida e de alimentação



IMPORTANTE

Leia com atenção as instruções que se seguem, antes de UTILIZAR o sistema.

- 1. Aantes de efectuar uma reparação, ou trabalho de manutenção, deverá cortar sempre a corrente eléctrica dos sistemas de alimentação e de transporte.
- 2. Certifique-se que usa **equipamento de protecção pessoal** (luvas, máscaras anti-poeiras).
- 3. O sistema arranca automáticamente. nunca coloque as mãos em locais perigosos (tulhas de recepção, unidade de controle, mecanismos, furos de descida nos tubos) antes de se assegurar que a corrente électrica esteja completamente cortada, e de que ninguém a ligue sem o seu pré-conhecimento.
- **4.** Não deixe entrar pessoas não habilitadas no pavilhão enquanto estiver ausente.
- 5. Atenção aquando da descida ou elevação dos circuitos/das linhas de alimentação :
 - pare o movimento ao mínimo obstáculo.
 - nunca se coloque por baixo da carga enquanto eleva ou desce o sistema.
- **6.** Llogo que o sem-fim bloqueie : desligar **imediatamente** o sistema. Leia com atenção a nota e siga estritamente as instruções. consulte um **técnico** acreditado pela **Roxell**. Um sem- fim em **esforço** pode causar **sérios ferimentos**.
- 7. Controle regularmente as uniões nas curvas e/o nos tubos. Reaperte- as se necessário.
- 8. Certifique-se que a tampa da tremonha (grelha) ou a tampa na tremonha de 100 kg fecha devidamente.
- Certifique-se regularmente que a unidade de controlo e/ou a caixa portátil do motor estão devidamente fechadas.



Este **símbolo** será utilizado para chamar a sua atenção para questões que sejam de **grande importância** para a sua **segurança**.

Significa: **atenção** – siga as instruções de segurança:

Desligue a corrente – leia novamente as regras de segurança.

Resumindo: esteja atento. O não cumprimento destas instruções pode provocar lesões graves ou até a morte.


GUIA DO OPERADOR



CRIAÇÃO


O DIA ANTES DE AS AVES CHEGAREM

- Espalhe a palha de modo uniforme sobre o chão
- * Aiuste os tubos de rolo para a altura máxima (55 mm).
- Coloque as gamelas no chão e empurre a palha contra a
- Nível de alimento: encha a gamela na totalidade manua mente.
- * Providencie locais extra para comer/beber entre os circuito:



A PARTIR DOS 22 DIAS: ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA

- Coloque os tubos de rolo na posição mais baixa (40 mm).
- * O sistema Bridomat funciona de modo totalmente automático:
 - Defina o tempo de execução correcto para uma ronda completa. (Velocidade da verruma = 30 m/min.)
 - * Tempo de alimentação (tempo de intervalo entre 2 rondas): 10-20 minutos.
- * Tempo de alimentação (tempo de intervalo entre 2 rondas): 10-20 minutos.
- * As gamelas são gradualmente definidas para uma posição mais alta, à medida que as aves crescem.
- * Defina o nível de alimento para 70-80% da altura da verruma.









1 - 10/15 DIAS : ALIMENTAÇÃO MANUAL.

* Em intervalos regulares, encha a gamela manualmente.


10/15 - 21 DIAS ALIMENTAÇÃO SEMIAUTOMÁTICA

- Active o sistema brevemente com o controlo remoto ou com o botão de pressão manual. Imediatamente depois de as aves se afastarem da gamela, deixe o sistema funcionar continuamente.
- Se necessário, esvazie as gamelas completamente através do orifício de limpeza. Encha as gamelas até entre 80-90% da altura da verruma.
- * A Roxell recomenda que a parte superior da verruma se mantenha visível.
- * Tempo de alimentação (tempo de intervalo entre 2 rondas): 15-20 minutos
- * Repita este procedimento no máximo durante 10 dias.



PRODUÇÃO

- * Os tubos de rolo são gradualmente posicionados numa posição mais alta (40-50 mm).
- * Número ideal de ciclos de alimentação: 8-10.
- * f BRIDOMAT faz demasiados ciclos: aumente o tempo de intervalo ou o nível de alimento.



I IMPF7A

- Antes de limpar, remova o alimento esvaziando as gamelas através do orifício de limpeza.
- * Envolva os motores e os componentes eléctricos num saco de plástico para protegê-los do dispositivo de limpeza de alta pressão.
- * Ao utilizar detergentes ou desinfectantes agressivos, consulte o seu fornecedor.

TIPO	PERÍODO (DIAS)	NÍVEL DE ALIMENTO NA GAMELA (% DA ALTURA DA VERRUMA)	TEMPO DE EXECUÇÃO	TEMPO DE INTERVALO	TUBO DE ROLO
Manual	1-14	Gamela completamente cheia.	Manual		Altura máxima: 55 mm.
Semiautomático	15-21	80-90%. Ajuste com mangueira de admissão.	1 ronda (velocidade da verruma: 30m/min.)	15 - 20 minutos	Altura máxima: 40 mm.
Automático	A partir de 22 di- as.	70-80%. Ajuste com mangueira de admissão.	1 ronda	10 - 15 minutos	A partir de 18 semanas: adaptar gradual- mente.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Primeiro, desligue a interruptor principal. Utilize equipamento de proteção individual.	Trimestralmente	Semestralmente	Anualmente		
AS ACÇÕES COM FUNDO CINZENTO TÊM DE SER REALIZADAS POR FORMADA.	<u>UMA PESS</u>	OA TECNIO	<u>CAMENTE</u>		
Unidade de accionamento					
- Limpe o pó da ventoinha		Х			
- Verifique quanto a possíveis danos nas ligações eléctricas			Х		
- Limpe a caixa de engrenagem			х		
- Verifique quanto a possíveis danos no accionamento da engrenagem			х		
2. Tubo de admissão de alimento					
- Limpe			х		
- Verifique quanto a possível desgaste do equipamento plástico			Х		
3. Suspensão					
- Verifique a posição do guincho central. Lubrifique após a limpeza.			Х		
- Verifique a conexão do cabo					
- Verifique a conexão das roldanas X					
- Verifique a suspensão das gamelas e motores X					
4. Cabo anti-empoleiramento acima dos cotovelos					
- Verifique o cabo	Х				
5. Gamelas					
- Verifique quanto a possíveis danos nas gamelas	Х				
- Verifique todas as conexões das gamelas (parafusos e porcas)	Х				
6. Flex-Auger					
- Verifique a suspensão FA			Х		
- Verifique o funcionamento do interruptor de segurança X					
- Limpe o motor.					
- Verifique as ligações eléctricas X					

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Primeiro, desligue a interruptor principal. Utilize equipamento de proteção individual.

AS ACÇÕES COM FUNDO CINZENTO TÊM DE SER REALIZADAS POR UMA PESSOA TECNICAMENTE FORMÁDA.

PARA QUALQUER OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, NENHUMA DAS LÂMPADAS AMARELAS DEVE ESTAR ACESA!

PROBLEMA	LÂMP ADA	MAN./ AUT.	CAUSA	ACÇÃO CORRECTIVA
Nenhuma operação possível	NÃO	MAN/ AUT.	Sem corrente.	Verifique o interruptor principal e/ou os fusíveis e/ou a corrente eléctrica.
2. Silo FA para balan-	NÃO	MAN.	a. Botão de operação não está na posição MAN.	Ajuste o botão.
ça não fun- ciona			b. Controlo remoto incorrectamente conectado.	Verifique a ficha.
	NÃO	MAN./ AUT.	c. Interruptor máx. da balança permanece activado.	Verifique o interruptor máx. e repare ou substitua, se necessário.
			d. Interruptor de segurança FA está activado.	Liberte o interruptor de segurança e identifique a causa do bloqueio.
	SIM	AUT.	e. Inverta o interruptor para a posição "retroceder" (dentro do painel de controlo).	Isto não é uma avaria, mas evita a operação automática. Coloque o interruptor na posição "avançar".
	SIM	AUT.	f. Botão de operação FA na posição "0" ou "II".	Isto não é uma avaria, mas evita a operação automática. Coloque o botão na posição "I".
	SIM	MAN.		Verifique os fusíveis. Verifique o ajuste da proteção do motor. Volte a colocar a proteção do motor e verifique o funcionamento correto.
	SIM	AUT.	g. Veja 2.o.	
3. Balança	NÃO	MAN	a. Veja 2.a.	
FA para circuitos			b. Veja 2.b.	
não funci- ona.			c. Sensor permanece activado. Veja o sensor da lâmpada de sinal.	Verifique e repare.
	NÃO	MAN/ AUT	d. Veja 2.c. e 2.d.	
	SIM	MAN/ AUT	e. Botão de operação FA na posição "0" ou "II". - Veja 2.e. - Veja 2.o.	Coloque o botão na posição "I".
4. Balança FA para circuitos	SIM	MAN/ AUT	a. Sensor incorrectamente instalado.	Veja as instruções para a instalação.
com cur- to-circuito			b. Temporizador do sensor ajustado demasiado baixo.	Ajuste o temporizador para um valor mais alto.

PROBLEMA	LÂMP ADA	MAN./ AUT.	CAUSA	ACÇÃO CORRECTIVA
5. O circuito não funciona.	NÃO	AUT.	a. Painel com cronómetro e contador de pré-selecção: programação errada do cronómetro ou contador ou nenhuma programação.	Verifique a programação.
			b. Painel com computador : - programação errada do com- putador ou nenhuma programação.	Verifique as instruções do computador.
			c. Veja 2.e.	
	SIM	MAN	d. Botão de operação do circuito na posição "0".	Isto não é uma avaria, mas evita a operação automática.
			e. Motor esquerdo ou direito des- ligado termicamente-mag- neticamente sem estar sobrecar- regado.	Verifique os fusíveis. Verifique o ajuste da proteção do motor. Volte a colocar a proteção do motor e verifique o funcionamento correto.
			f. Motor esquerdo ou direito sob- recarregado. (1 ou mais circuitos).	
			Demasiado alimento nas gamelas.	Deixe as aves esvaziarem as gamelas e, depois, ajuste o programa de alimentação.
			2. Mangueira de admissão conectora/ gamela incorrectamente apertada.	Aperte bem o conector.
			Acoplamento da verruma incorrectamente instalado.	Verifique os acoplamentos da verruma e, se necessário, substitua.
			Verruma torcida como resultado de uma instalação negligente.	Substitua a verruma danificada.
			5. Roda dentro da mangueira de admissão está bloqueada.	Liberte a roda ou substitua-a, se necessário.
			6. Obstrução na gamela.	Identifique o local de bloqueio e remova a obstrução. VEJA A NOTA.
	SIM	AUT.	g. Botão de operação de um ou mais circuitos na posição "0".	Isto não é uma avaria, mas evita a operação automática. Coloque na posição I.
			h. Veja 5.e.	
			i. Veja 5.f.	
			j. Veja 2.e.	



NOTA: SE A VERRUMA DO CIRCUITO ESTIVER BLOQUEADA COMO RESULTADO DE UM DOS PROBLEMAS SUPRACITADOS, A MESMA ESTARÁ SOB TENSÃO DE MOLA, LOGO, TENHA TODO O CUIDADO E PROCEDA CONFORME DESCRITO NA PÁGINA SEGUINTE*

6. Circuito : - pára prematuramen- te não pára a		AUT.	a. Tempo definido no cronómetro não é suficiente.	Ajuste a programação do cronómetro.
			b. Temporizador incorrectamente definido (temporizador 0-999" dentro do painel de controlo).	Ajuste a programação do cronómetro. (1 seg. = 0,5 m).
tempo.			c. Veja 6.b.	

PROBLEMA	LÂMP ADA	MAN./ AUT.	CAUSA	ACÇÃO CORRECTIVA
7. Circuito reinicia assim que um ciclo é concluído.		AUT.	Repetir temporizador incorrectamente programado ou não programado (temporizador 0-60' à frente do painel de controlo).	Ajuste a repetição do temporizador conforme pretendido (p.ex. 8 minutos).
8. Verruma funciona	SIM	IM AUT.	a. Ao utilizar o sistema pela primeira vez.	Isto não é uma avaria; estará tudo bem após alguns dias.
er- radamente.			b. Verruma demasiado curta.	Ajuste o comprimento da verruma.
			c. Verruma torcida como resultado de uma instalação negligente.	Se necessário, substitua.
			d. Acoplamento da verruma incorrectamente instalado.	Veja as instruções. Se necessário, substitua o acoplamento.
			e. Circuito demasiado longo.	Verifique o comprimento máximo e instale uma unidade de accionamento extra, se necessário.
			f. Circuito incorrectamente suspenso (suspensão solta ou ineficaz).	Volte a alinhar o circuito. Verifique todas as suspensões e reajuste onde for necessário.



DESLIGUE O INTERRUPTOR PRINCIPAL DO PAINEL DE CONTROLO CENTRAL ANTES DE PROCEDER ÀS VERIFICAÇÕES MANUAIS OU REPARAÇÕES DAS VERRUMAS OU DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA!

PERIGO

* NOTA: QUANDO A VERRUMA ESTIVER BLOQUEADA, PROCEDA DO SEGUINTE MODO:

- 1. Localize o local de bloqueio com precisão.
- 2. Coloque o botão de operação no painel de controlo central na posição MANUAL.
- 3. Coloque o botão de retrocesso no painel de controlo central na posição "retroceder".
- 4. Conecte o controlo remoto.
- 5. Volte a colocar a proteção do motor (esquerda ou direita).
- 6. Deixe a verruma funcionar ao contrário ao longo de alguns metros, identifique a causa (página 7 f.) e rectifique.
- 7. Coloque o botão de retrocesso na posição "avançar" e certifique-se de que a verruma funciona novamente bem.
- 8. Coloque o botão de operação na posição AUTO. O circuito está pronto para um novo ciclo de alimentação.



Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.B)

Declaração de incorporação de uma quase-máquina (Directiva 2006/42/CE, Anexo II.1.B)

Fabrikant/Fabricante:

Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem

Tel: +32 50 72 91 72 Fax: +32 50 71 67 21

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: Declara sob sua própria responsabilidade que o produto:

Fortena / Bridomat Nr: 003... / 007...

Automatisch trog voedersysteem voor vleeskuikenouderdieren.

Sistema automático de alimentação directa para Galinhas reprodutoras.

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met:

- de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit);
- de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019;
 EN ISO 13857:2019; EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2011; EN IEC 61439-2:2011.

Het is verboden bovengenoemd product in gebruik te stellen voordat de machine waarin het wordt ingebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard.

Tevens verbindt de fabrikant (of zijn gemachtigde) zich om op met redenen omkleed verzoek van de nationale autoriteiten de relevante informatie over deze niet voltooide machine door te geven. De wijze van doorgifte is digitaal. De wijze van informatieverschaffing laat de intellectueeleigendomsrechten van de fabrikant van de niet voltooide machine onverlet.

(NL)

Referente a esta declaração, em conformidade com

- As seguintes directivas 2006/42/CE (Directiva de Máquinas); 2014/30/UE (Compatibilidade Electromagnética).
- As normas europeias harmonizadas: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019;
 EN ISO 13857:2019; EN IEC 60204-1;2018; EN IEC 61439-1:2011; EN IEC 61439-2:2011.

Este produto não pode ser colocado ao serviço até que as máquinas em que vai ser incorporado tenham sido declaradas em conformidade com as provisões da Directiva de Máquinas.

O fabricante (ou o seu representante) também se responsabiliza por, a pedido devidamente fundamentado das autoridades nacionais, facultar as informações relevantes referentes a esta máquina parcialmente completa. O método de transmissão será digital. A forma através da qual as informações são facultadas não prejudica os direitos de propriedade intelectual do fabricante referentes à máquina parcialmente completa.

(PT)

Dhr. Gino Van Landuyt
Managing Director

"Esta parte apenas pode ser completa se todas as sub-partes incorporadas forem fornecidas pela Roxell"

EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) Declaração CE de conformidade (Directiva 2006/42/CE, Anexo II.1.A)

Plaats, Datum / Local, Data: Maldegem, 01/01/2023

Vij/No	S		
	(naam installateur/nome do instalador		
1	(volledig adres en land/endereço comp	oleto e país)	
	en geheel onder eigen verantwoording c amos completamente sob nossa própria j		
_	(naam machine/nome da máguina)	(nummer CE-label/número da etiqueta (CE)

In een installatie te hebben ingebouwd geheel volgens de Roxell-voorschriften en in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn. Foi incorporada em conformidade com as provisões da Directiva de Máquinas e as prescrições da Roxell BV.

(plaats, datum/local, data)	(naam, handtekening/nome, assinatura)

De EG-verklaring van overeenstemming/ inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later door de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen.

A declaração CE de conformidade / declaração de incorporação refere-se exclusivamente a máquinas ou quase-máquinas no estado em que foram colocadas no mercado e exclui componentes adicionados e/ou operações executadas em consequência, por exemplo pelo distribuidor e/ou técnico de instalação e/ou utilizador final.



UK Declaration of Incorporation of partly completed machinery

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Manufacturer:

Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem

Tel: +32 50 72 91 72 Fax: +32 50 71 67 21

Declares on its own responsibility that the product:

Fortena / Bridomat Nr: 003... / 007... Automatic trough feeding system for Broiler breeders.

Relating to this declaration is in accordance with the essential requirements of

- The following Statutory Instruments:
 - Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
 - Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- The following Designated standards:

BS EN ISO 12100:2010; BS EN ISO 13854:2019; BS EN ISO 13857:2019; BS EN IEC 60204-1:2018; BS EN IEC 61439-1:2021; BS EN IEC 61439-2:2021.

This product must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive.

The manufacturer (or its agent) also undertakes, at the duly reasoned request of the national authorities, to provide the relevant information concerning this partly completed machinery. The method of transmission will be digital. The manner in which the information is provided does not prejudice the manufacturer's intellectual property rights concerning the partly completed machinery.

Place, Date: Maldegem, 01/01/2023

Dhr. Gino Van Landuyt Managing Director "This part may only be filled out if all built-in subparts are delivered by Roxell"

UK Declaration of Conformity

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

We		
	(name installer)	
_	(complete address)	
Decla	re completely on own just	tification that
) -	(name machinery)	(number UKCA-marking)
	een incorporated in confo and the prescriptions of R	rmity with the provisions Supply of Machinery (Safety) Regulati oxell BV.
-	(place, date)	(name, signature)

The UK Declaration of Conformity / Declaration of Incorporation relates exclusively to the machinery or partly completed machine in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor and/or the installer and/or the end user.



EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) **Declaração CE de conformidade** (Directiva 2006/42/CE, Anexo II.1.A)

Fabrikant/ Fabricante:

Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem

Tel: +32 50 72 91 72 Fax: +32 50 71 67 21

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: Declara sob sua própria responsabilidade que o produto:

Winching system Nr: 00102368 / 00102087
Liersysteem voor voer- en drinklijnen; manueel en gemotoriseerd
Sistema de guincho para linhas de bebida e de alimentação; manuais e motorizadas
Nummer CE-label/ número da etiqueta CE:

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met:

- de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit);
- de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019; EN ISO 13857:2019; gemotoriseerd: EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021.

De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later door de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen.

(NL)

Referente a esta declaração, em conformidade com

- As seguintes directivas 2006/42/CE (Directiva de Máquinas); 2014/30/UE (Compatibilidade Electromagnética).
- As normas europeias harmonizadas: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019; EN ISO 13857:2019; motorizadas: EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-2:2021.

A declaração CE de conformidade / declaração de incorporação refere-se exclusivamente a máquinas ou quase-máquinas no estado em que foram colocadas no mercado e exclui componentes adicionados e/ou operações executadas em consequência, por exemplo pelo distribuidor e/ou técnico de instalação e/ou utilizador final.

(PT)

Plaats, Datum / Local, Data: Maldegem, 01/01/2023

Dhr. Gino Van Landuyt Managing Director



UK Declaration of Conformity

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Manufacturer:

Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem

Tel: +32 50 72 91 72 Fax: +32 50 71 67 21

Declares on its own responsibility that the product:

Winching system Nr: 00102368 / 00102087

Winching system for feed- and drink lines; manual and motorised

Number UKCA-marking:

Relating to this declaration is in accordance with the essential requirements of

- The following Statutory Instruments:
 - o Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
 - o Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- The following Designated standards:


BS EN ISO 12100:2010; BS EN ISO 13854:2019; BS EN ISO 13857:2019; BS EN IEC 60204-1:2018; BS EN IEC 61439-1:2021; BS EN IEC 61439-2:2021.

The UK Declaration of Conformity / Declaration of Incorporation relates exclusively to the machinery or partly completed machine in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor and/or the installer and/or the end user.

Place, Date: Maldegem, 01/01/2023

Dhr. Gino Van Landuyt

Managing Director





ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgium) Tel. +32 50 72 91 72 - info@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL USA Inc. - 720 Industrial Park Road, Anderson MO 64831 (USA) Tel. +1 417 845 6065 - info.usa@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL Malaysia - No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, 41200 Klang, Selangor (Malaysia) Tel. +60 3 3123 1767 - info.malaysia@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL Россия - ООО «Рокселл» ОГРН 1157746055026 123060, Россия, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, офис 909.1 Телефон: +7 495 983 30 15 - Адрес электронной почты: info.russia@roxell.com - www.roxell.com